## 資料8 (土砂災害危険箇所)

※箇所図については、「北海道土砂災害警戒情報システム」を参照

## 1 土石流危険渓流 25箇所

		Colombia I		***************************************	And a marked of the
NO	箇所番号	箇所名	NO	箇所番号	箇所名
土001	П 03-0020	獅子内3の沢	土014	П 03-0160	金沢三の沢
土002	Ⅱ 03-0030	獅子内4の沢	土015	Ⅱ 03-0170	金沢四の沢
土003	Ⅱ 03-0040	獅子内5の沢川	土016	Ⅱ 03-0180	金沢五の沢
土004	Ⅱ 03-0050	獅子内6の沢	土017	П 03-0200	茂平沢二の沢
土005	<u>I</u> 03-0060	処理場の沢	土018	Ⅱ 03-0210	第2茂平沢川1の沢
土006	Ⅱ 03-0070	獅子内7の沢	土019	Ⅱ 03-0220	モトナカゴヤの沢
土007	Ⅱ 03-0090	材木川1の沢	土020	<u>I</u> 03-0230	温泉の沢
土008	Ⅱ 03-0100	材木川2の沢	土021	Ⅱ 03-0240	永田の沢
土009	Ⅱ 03-0110	材木川3の沢	土022	Ⅱ 03-0250	パンケチュベシナイ1の沢
土010	Ⅱ 03-0120	東材木上の沢	土023	Ⅱ 03-0260	阿蘇岩上の沢
土011	Ⅱ 03-0130	材木沢左股1の沢	土024	П 03-0270	阿蘇岩下の沢
土012	Ⅱ 03-0140	材木沢左股	土025	<u>I</u> 03-0280	十万坪向川の沢
十013	II 03-0150	材木沢一の沢			

## 2 地すべり危険箇所 2箇所

	NO	箇所番号	箇所名	NO	箇所番号	箇所名
Ī	地001	0-6-6	三番川小学校	地002	0-8-8	沼の沢

## 3 急傾斜地崩壊危険箇所 61箇所

NO	箇所番号	箇所名	NO	箇所番号	箇所名
急001	I -0-297-297	当別スウェーデンヒルズ 1	急032	II-0-239-239	当別金沢 3
急002	I -0-298-298	当別スウェーデンヒルズ2	急033	II -0-240-240	当別弁華別 1
急003	I -0-299-299	当別スウェーデンヒルズ3	急034	II -0-241-241	当別茂平沢 1
急004	I -0-300-300	当別スウェーデンヒルズ4	急035	II -0-242-242	当別弁華別 2
急005	I -0-301-301	当別スウェーデンヒルズ5	急036	II -0-243-243	当別弁華別3
急006	I -0-302-302	当別金沢 1	急037	II -0-244-244	当別中小屋 2
急007	I -0-303-303	当別中小屋1	急038	II -0-570-2351	当別茂平沢 2
急008	II -0-215-215	当別獅子内1	急039	<b>Ⅲ</b> -0-173-173	当別獅子内 2
急009	II -0-216-216	当別スウェーデンヒルズ6	急040	Ⅲ-0-174-174	当別獅子内3
急010	II -0-217-217	当別スウェーデンヒルズ7	急041	III-0-175-175	当別スウェーデンヒルズ27
急011	II -0-218-218	当別スウェーデンヒルズ8	急042	III-0-176-176	当別スウェーデンヒルズ28
急012	Ⅱ-0-219-219	当別スウェーデンヒルズ9	急043	III-0-177-177	当別スウェーデンヒルズ29
急013	Ⅱ-0-220-220	当別スウェーデンヒルズ10	急044	<b>Ⅲ</b> -0-178-178	当別上当別 2
急014	II -0-221-221	当別スウェーデンヒルズ11	急045	<b>Ⅲ</b> -0-179-179	当別上当別3
急015	II -0-222-222	当別スウェーデンヒルズ12	急046	<b>Ⅲ</b> -0-180-180	当別金沢4
急016	II -0-223-223	当別スウェーデンヒルズ13	急047	<b>Ⅲ</b> -0-181-181	当別金沢 5
急017	II -0-224-224	当別スウェーデンヒルズ14	急048	<b>Ⅲ</b> -0-182-182	当別金沢 6
急018	II -0-225-225	当別スウェーデンヒルズ15	急049	<b>Ⅲ</b> -0-183-183	当別金沢 7
急019	II -0-226-226	当別スウェーデンヒルズ16	急050	<b>Ⅲ</b> -0-184-184	当別青山1
急020	II -0-227-227	当別スウェーデンヒルズ17	急051	<b>Ⅲ</b> -0-185-185	当別青山2
急021	Ⅱ-0-228-228	当別スウェーデンヒルズ18	急052	<b>Ⅲ</b> -0-186-186	当別青山3
急022	II -0-229-229	当別スウェーデンヒルズ19	急053	<b>Ⅲ</b> -0-187-187	当別青山4
急023	Ⅱ-0-230-230	当別スウェーデンヒルズ20	急054	<b>Ⅲ</b> -0-188-188	当別青山5
急024	Ⅱ-0-231-231	当別スウェーデンヒルズ21	急055	<b>Ⅲ</b> -0-189-189	当別青山6
急025	II -0-232-232	当別スウェーデンヒルズ22	急056	<b>Ⅲ</b> −0−190−190	当別青山奥 1
急026	Ⅱ-0-233-233	当別スウェーデンヒルズ23	急057	III-0-191-191	当別青山奥 2
急027	II -0-234-234	当別スウェーデンヒルズ24	急058	III-0-192-192	当別青山奥3
急028	Ⅱ-0-235-235	当別スウェーデンヒルズ25	急059	Ⅲ-0-193-193	当別青山奥 4
急029	II -0-236-236	当別スウェーデンヒルズ26	急060	Ⅲ-0-194-194	当別青山奥 5
急030	Ⅱ-0-237-237	当別上当別 1	急061	III-0-195-195	当別青山奥 6
急031	Ⅱ-0-238-238	当別金沢 2	_		